

多摩市一棟RCマンション

〒206-0001 東京都多摩市和田1 7 3 1

一棟収益物件

全9戸



日付	区分	部屋	内容	状況
2026-05	共有部分	-	建物内集合ポスト前、フロアタイル張り替え	完了
2026-05	共有部分	-	101号室郵便受け交換	完了
2026-05	共有部分	-	201,203号室の腰窓網戸交換	完了
2026-03	共有部分	-	大規模修繕工事	着手中
2026-03	部屋	301	ワイファイ設置	着手中
2026-02	部屋	301	エアコン修理	完了
2025-10	共有部分	-	ダウンライト交換（202号室）、エントランスタイル張替え（敷地内）	完了
2025-09	共有部分	-	外壁修繕（内容記載なし）	完了
2025-08	部屋	302	レンジフード交換	完了
2025-05	部屋	302	コンロ交換、テーブル再塗装	完了
2025-03	部屋	302	退去後原状回復工事	完了
2024-12	部屋	301	水栓交換工事	完了
2024-06	部屋	302	排水管洗浄	完了
2024-06	部屋	301	水栓分解調査	完了
2024-04	部屋	302	トイレ修繕工事	完了
2024-03	部屋	203	室内現状回復、漏水保全工事	完了
2024-02	部屋	302	トイレ詰まり修理工事	完了
2023-08	部屋	302	エアコン交換工事	完了
2023-02	部屋	302	トイレ天井漏水修繕工事	完了
2022-11	部屋	203	トイレ天井漏水修繕工事	完了
2022-11	部屋	203	照明配線工事	完了
2021-12	部屋	302	漏水調査費用	完了
2021-06	共有部分	-	植栽剪定、フェンス支柱交換工事（敷地内）	完了
2020-11	部屋	302	排水管洗浄	完了
2020-10	部屋	302	消火器交換	完了
2020-06	部屋	302	漏水修繕工事	完了
2020-02	部屋	203	漏水修繕工事（2～6月）	完了
2019-06	部屋	302	バルコニー排水詰り修繕	完了
2018-08	部屋	202	空調機交換、キッチン水栓修繕費	完了
2017-11	部屋	203	リビング天井漏水修繕工事	完了
2016-09	部屋	1階	空調機交換	完了

作成日：2026年7月4日

※ 本書は社内管理データを基に作成した参考資料です。内容・費用は最新の状況と異なる場合があります。